



M&L Occasions
1097, route de Merckeghem
59470 Bollezeele
07.46.26.86.24
mloccasions59@gmail.com
Site: mloccasions.fr
SARL au capital de 1.000 €
RCS Dunkerque 992 653 006
SIRET: 992 653 006 00013

Rapport de vérification technique du véhicule

Rapport n°

2

Nature de la vérification

Vérification complète VO

Date

23.06.2026

Identité client

Nom : M&L Prénom : Occasions

Adresse :

1097, route de Merckeghem
59470 Bollezeele

Tél. : 07.46.26.86.24.

E-mail : mloccasions59@gmail.com

Véhicule

Marque : Citroën

Modèle : C5 I Break

Version : Exclusive

Année : 27.11.2006

Énergie : Gazole

Transmission : BMM 6

Puissance : 100 kw (136 cv) Kilométrage : 319.217 kms

Suralimentation : Turbocompresseur

VIN :

Motorisation : 2.0 HDI 136 cv (100 kw) (1997 cm3)

Immatriculation :

Liste constatations

URGENT:

Moteur:

- Pompe d'amorçage manuel fissuré, fuite de carburant important.
- Panne moteur intempestive, dû à la pompe d'amorçage manuel, provoquant un désamorçage soudain.

Transmission:

- Embrayage défaillant de manière critique, arrivé en bout de course, réembrayage impossible.

PRIORITAIRE:

Moteur:

- Fuite d'huile moteur sur la périphérie.

Identification:

- Plaque d'immatriculation AV illisible suite à un choc.

Carrosserie:

- Multiples corrosions légères sous la caisse.
- Griffures de peinture de l'aile ARG + côté droit.
- Usure de peinture du bouclier AR.
- Léger coup sur le hayon AR.
- Présence de pâte à joint sur la poignée extérieur AVD.
- Isolant du placher d'habitacle côté moteur déchiré.
- Aérateur de bouclier AV détérioré.
- Système d'ouverture du capot côté extérieur fonctionnel, mais non confome.

Liaison au sol:

- Silent-blocs de triangles AVG/AVD légèrement déchirés.

Habitacle:

- Commande de lever manuel du siège conducteur défaillant.
- Siège passager avant, connectique débranché.
- Système de ventilation d'habitacle défaillant.
- Plage AR absente.

Freinage:

- Disques + plaquettes sur les 4 roues corrodés de manière prononcée.

Photos à l'appuies

Nota : les constatations indiquées dans la liste ne sont inscrites que si la ou les défaillances sont relevées, les contrôles qui ne révèlent aucune défaillance ne seront pas inscrites dans la liste.

Signature du client

Signature du technicien

Visibilité:

- Essuie-glace AR défaillant sur le balai + moteur non-fonctionnel.

Liaison au sol:

- Les 4 pneumatiques craqués et usés sur les bords de manière critique.
- Dimensions des 4 roues non-conforme.
- Traces de suintement + durite d'amortisseur de sh ère AVD coup é
- Soufflets de biellettes de barre stabilisatrice AVG/AVD déchir és.

Eclairage:

- Fixations optiques AVG/AVD d éfallantes, d ébattement av é é
- Ampoules de veilleuses d éfallantes AVG/AVD.
- Feux de plaques AR, fixations d éfallantes + ampoules d éfallantes.

Carrosserie:

- Fixations bouclier Av d éfallantes.
- Panneau de porte passager avant, d éfallant, manque un él ément.
- Syst ème d'ouverture du hayon AR non-fonctionnel.

Freinage:

- Câbles de frein de stationnement AVG/AVD d éfallants, isolants déchir és.

SECONDAIRE:

Moteur:

- Révision compl ète hors d éai.
- Distribution hors d éai.
- Biellette de reprise de couple côté distribution d éfallant, silent-bloc déchir é
- Isolant car énage déchir é+ silent-blocs absents.
- Durite d'admission d'air, fixation absente.

Visibilit é

- Feuille de protection du pare-brise écoll é
- Joint de contour de pare-brise éach é
- Coques de rétroviseurs AVG/AVD l ég èrement fissur és.

Eclairage:

- Optiques AVG/AVD ternis.

Echappement:

- Recharge compl ète du réservoir de c érine pour FAP.
- FAP encrass é
- Vanne EGR d éfallant en "mineur", vanne gripp épar la calamine.
- L ég ère corrosion de la ligne compl ète.

